



МЧС России

Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Уфе
РБ, г. Уфа, ул. Октябрьской Революции, 14, 450000, тел.: (347) 272-82-03, gpnufa@ufanet.ru
(указывается адрес места нахождения органа НД, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 436/ 1 / 1
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Школа № 157
городского округа город Уфа Республики Башкортостан (ИНН 0273056980)
(директор – Ракаева Л.Р.)

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г. Уфы по пожарному надзору Хабибова Р.Р. № 436 от «07» июня 2018 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с «10» июля 2018 г. по «12» июля 2018 г.

(наименование органа НД)

проведена внеплановая проверка государственным инспектором г. Уфы по пожарному надзору майором внутренней службы Махровым Валерием Васильевичем комплекс зданий и сооружений Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Школа № 157 городского округа город Уфа Республики Башкортостан, расположенных по адресу: г. Уфа, ул. Георгия Мүшникова, 17/1

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с заместителем директора по административно-хозяйственной части МБОУ Школа № 157 ГО г. Уфа РБ Закиевой Риммой Мизхатовной (представитель по доверенности № 02 АА 2744407 от 16.12.2016 г.)

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательные требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
Первый этаж				
1.	Ширина эвакуационных выходов из лестничных клеток (правое и левое крыло здания) непосредственно наружу менее 1,2 м (фактически 0,86-0,92 м).	(СНиП 21-01-97*, п. 6.16)	01.07.2019 г.	

	делами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами от помещений иных классов функциональной пожарной опасности.	НПБ 104-03, п. 3.11; СП 3.13130.2009, п. 5.3)		
10.	Световые оповещатели «Выход» над эвакуационными выходами с этажа здания в лестничные клетки расположены не над эвакуационными выходами.	(СНиП 21-01-97*, п. 7.17)	01.07.2019 г.	
Четвертый этаж				
11.	Световые оповещатели «Выход» над эвакуационными выходами с этажа здания в лестничные клетки расположены не над эвакуационными выходами.	(Правила противопожарного режима в Российской Федерации, п. 33; НПБ 104-03, п. 3.11; СП 3.13130.2009, п. 5.3)	01.07.2019 г.	
12.	Помещения электрощитовых и лаборантской кабинета информатики не отделены ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами от помещений иных классов функциональной пожарной опасности.	(СНиП 21-01-97*, п. 7.4)	01.07.2019 г.	
Подвал				
13.	Косоуры лестничных клеток не имеют требуемый предел огнестойкости.	(СНиП 21-01-97*, п. 6.18*)	01.07.2019 г.	
Общие мероприятия				
14.	На дверях помещений кладовой слесарей на 1-м этаже, серверной на 1-м этаже, кладовой сухих продуктов в столовой, кладовой на 3-м этаже, вентиляционной камеры, лаборантской кабинета информатики на 4-м этаже, электрощитовых и здания гаража отсутствуют обозначения категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	(Правила противопожарного режима в Российской Федерации, п. 20)	01.07.2019 г.	
15.	Между маршами лестниц зазор менее 75 мм (фактически 30 мм).	(СНиП 21-01-97*, п. 8.9)	01.07.2019 г.	
16.	Не проведены эксплуатационные испытания ограждений на крыше с составлением соответствующего протокола испытаний.	(Правила противопожарного режима в Российской Федерации, п. 24)	01.07.2019 г.	
17.	В помещениях распределительных щитов (на 1-м, 2-м, 3-м, 4-м этажах) отсутствует автоматическая пожарная сигнализация.	(НПБ 110-03, п. 4)	01.07.2019 г.	

18.	В тамбурах эвакуационных выходов отсутствует автоматическая пожарная сигнализация.	(НПБ 110-03, п. 4)	01.07.2019 г.	
19.	Электропровода системы пожарной сигнализации выполнены не огнестойкими кабелями (с медными жилами, не распространяющими горение) и не соответствуют требованиям пожарной безопасности (не позволит сохранить работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения его функций и эвакуации людей в безопасную зону).	(Федеральный закон № 123-ФЗ, ч. 2 ст. 82; НПБ 104-03, п. 3.9; СП 6.13130.2009, п. 4.1)	01.07.2019 г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г. Уфы
по пожарному надзору Махров В.В.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

« 12 » июля 2018 г.

Предписание для исполнения получил(а):

_____ (подпись)
« 12 » июля 2018 г.



_____ (подпись)
_____ (должность, фамилия, инициалы)

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору

2.	Ширина эвакуационных выходов из лестничных клеток (правое и левое крыло здания) в тамбур менее 1,2 м (фактически 1,08-1,18 м).	(СНиП 21-01-97*, п. 6.16)	01.07.2019 г.	
3.	Помещение электрощитовой (основной ввод в здание) не отделено ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами от помещений иных классов функциональной пожарной опасности.	(СНиП 21-01-97*, п. 7.4)	01.07.2019 г.	
4.	Помещение кладовой слесарей не отделено ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами от помещений иных классов функциональной пожарной опасности.	(СНиП 21-01-97*, п. 7.4)	01.07.2019 г.	
5.	Помещение серверной не отделено ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами от помещений иных классов функциональной пожарной опасности.	(СНиП 21-01-97*, п. 7.4)	01.07.2019 г.	
6.	Световой оповещатель «Выход» над основным эвакуационным выходом непосредственно наружу из здания расположен не над эвакуационным выходом.	(Правила противопожарного режима в Российской Федерации, п. 33; НПБ 104-03, п. 3.11; СП 3.13130.2009, п. 5.3)	01.07.2019 г.	
7.	В помещении столовой помещение кладовой сухих продуктов не отделено ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами от помещений иных классов функциональной пожарной опасности.	(СНиП 21-01-97*, п. 7.4)	01.07.2019 г.	
Второй этаж				
8.	Световые оповещатели «Выход» над эвакуационными выходами с этажа здания в лестничные клетки расположены не над эвакуационными выходами.	(Правила противопожарного режима в Российской Федерации, п. 33; НПБ 104-03, п. 3.11; СП 3.13130.2009, п. 5.3)	01.07.2019 г.	
Третий этаж				
9.	Помещение кладовой (правое крыло здания) не отделено ограждающими конструкциями с нормируемыми пре-	(Правила противопожарного режима в Российской Федерации, п. 33;	01.07.2019 г.	